

Technisches Datenblatt

Modelliermasse THM 100

Produktbezeichnung

- Modelliermasse THM 100

Produktbeschreibung

- wieder verwendbare, thermoplastische Modelliermasse

Einsatzgebiete

- Herstellung von Formen und Modellen

Eigenschaften / Vorteile:

- Beliebig oft wieder verwendbar
- als Vergussmasse und als Spachtelmasse einsetzbar
- kein Gefahrgut bei Lagerung, Transport und Verarbeitung
- Keine besonderen Vorkehrungen bei Lagerung / Transport notwendig
- hohe Wärmeformbeständigkeit (kurzzeitig) und hohe Wärmeleitfähigkeit
- tack- und nagelfähig
- kein Schrumpf
- ungiftig, lösungsmittelfrei
- im erwärmten Zustand nahezu geruchlos
- sehr gut mechanisch bearbeitbar
- Bei der Abformung entsteht eine glatte, porenfreie Oberfläche
- Formteile sind auch für Tiefzieh- und Laminierarbeiten im Vakuumverfahren geeignet
- Durch die relativ niedrige Schmelztemperatur ist es möglich, lackierte Kunststoffteile (z.B. Motorradverkleidungen aus ABS) abzuformen ohne die Lackierung zu beschädigen

Lieferform

- Granulat
- Andere Lieferformen auf Anfrage

Verarbeitung:

Formteil herstellen:

- Bei Bedarf geeignetes Trennmittel benutzen, in den meisten Anwendungsfällen nicht notwendig
- Material bei ca. 100°C in einem geeigneten Gefäß auf einer Heizplatte oder im Umluftofen aufschmelzen
- kurz umrühren, Form ausgießen
- Material ungestört auf Raumtemperatur abkühlen lassen

Formteil mechanisch bearbeiten:

- Schleifen (mit grobem Band, bis Körnung 80)
- Raspeln
- Polieren
- Sägen
- Bohren

- Bei zu starker Aufheizung des Werkstücks durch Reibungswärme fängt es an zu schmelzen, da die Oberfläche anschmilzt!
- Verschmierte Schleifkörper lassen sich mit porösen Materialien (z.B. EVA) wieder restlos reinigen.
- Beim Tackern auf niedrigen Arbeitsdruck achten, nur dünne und kurze Tackerklammern verwenden, nicht in Randbereichen unter 5 mm von der Außenkante tackern
- Bei Tiefzieharbeiten darauf achten, dass das Werkstück nicht hohl liegt (Bruchgefahr)

Korrekturen am Werkstück anspachteln:

- Eine größere Menge als benötigt bei ca. 80°C aufschmelzen (längere Verarbeitungszeit wegen höherem Wärmespeichervermögen)
- Oberfläche des Werkstücks mit Heißluftgebläse lokal soweit erhitzen, dass sie glänzend wird
- Masse aufspachteln und ungestört auf Raumtemperatur abkühlen lassen

Formteil der Wiederverwertung zuführen:

- Oberfläche reinigen
- Tackerklammern und andere Fremdstoffe entfernen
- Formteil in kleinere Stücke zerschlagen, in ein geeignetes Gefäß geben und einschmelzen
- Im flüssigen Zustand können oben aufschwimmende Fremdstoffe leicht entfernt werden.
- Umrühren, in die neue Form gießen, fertig!

Empfehlungen:

- Um eine gleich bleibend hohe Qualität der Masse sicher zu stellen sollte auf höchste Sauberkeit geachtet werden
- Verunreinigungen durch Fremdstoffe können zu einer Verschlechterung der Eigenschaften führen.
- Das Material sollte nach dem Einschmelzen umgehend verarbeitet werden. Eine längere Verweildauer im erhitzten, flüssigen Zustand ist zu vermeiden.

Arbeitsschutz

- Beim Umgang mit dem erwärmten Produkt mit größter Sorgfalt vorgehen. Verbrennungsgefahr!

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen erfolgen auf Grund langjähriger Erfahrungen und basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand von Wissenschaft und Praxis.

Sie erfolgen unverbindlich und entbinden den Verarbeiter nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

Ein vertragliches Rechtsverhältnis besteht dadurch nicht, auch nicht in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.